Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://nargesa.nt-rt.ru/ || ngr@nt-rt.ru

Высокоточный цифровой измеритель радиуса 140-MED08-00001

Цифровой индикатор радиуса обеспечивает прямое и мгновенное измерение наружных и внутренних радиусов в диапазоне от 55 до 11.250 миллиметров или от 2" до 443" дюймов.

Высокоточный цифровой измеритель радиуса используется для быстрого и точного измерения радиуса сферических объектов, таких как трубы, профили и трубы.
Прибор очень легкий и быстрый в использовании! Он показывает внутренний или внешний радиус детали, которую мы сгибаем, **без необходимости снимать деталь со станка и без необходимости рисовать и вырезать шаблоны.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данный цифровой индикатор радиуса обеспечивает прямое и мгновенное измерение наружных и внутренних радиусов для широкого диапазона кривизны окружностей.

- **Удобство:** нам не нужно вырезать шаблоны, чтобы знать радиус изгиба, и нет необходимости снимать деталь со станка для ее измерения. Измеритель радиуса делает работу более быстрой и точной.
- **Легкость в использовании:** прибор простой в использовании, а процесс измерения очень быстрый. Нам нужно только разместить измеритель на внутренней или внешней стороне кривой, и он автоматически даст нам значение.
- **Мультиматериал:** измеритель подходит для любого типа твердых материалов, таких как сталь, дерево или пластик.

- **Высокая точность:** Погрешность по радиусу составляет 0,01 мм. Точность измерения будет зависеть от качества поверхности измеряемого материала.
- **Область применения:** Радиусомер поставляется с 3 различными мостиками. Использование того или иного мостика обеспечивает диапазон измерений от 55 до 11250 миллиметров и от 2” до 443” дюймов**.**
- **Цифровой LCD- дисплей:** удобное считывание всех данных, низкое энергопотребление.
- **Практичность:** он маленький и легкий, его легко использовать для различных измерений. Комфортный, надежный и прочный.
- **Хранение:** вместе с прибором мы поставляем защитный футляр с корпусом из нержавеющей стали и с внутренней отделкой пенопластом для хранения и защиты измерителя, когда он не используется. Удобен в переноске и устойчив к ударам.
- **Две единицы измерения:** мы можем выбрать, хотим ли мы измерения в миллиметрах или дюймах, просто нажав кнопку.
- **Идеально подходит для больших радиусов:** в отличие от других производителей, радиусомер Nargesa может измерять радиусы до 12 метров с максимальной точностью. По другому радиусу проконсультируйтесь с производителем.
- **Идеально подходит для малых радиусов:** большая длина щупа позволяет использовать его даже тогда, когда измеряемый внутренний радиус очень мал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения: от 55 до 11.250 миллиметров или от 2" до 443" дюймов.
- Погрешность по щупу: ΔL = 0.02мм
- Погрешность по радиусу: ΔR = (0.01*R)мм
- Питание: Литиевая батарейка 3Вт CR2032 (включена)
- Температура при работе: 0±40ºC
- Температура при хранении и транспортировке: -20ºC – 60ºC
- Условия относительной влажности: =80%

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://nargesa.nt-rt.ru/ || ngr@nt-rt.ru